


PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA SEGÚN APECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS:

ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL MODELO DE FLUJOGRAMA ANALÍTICO:

El artesano maneja un proceso de tallado con nivel de acabado alto, sin embargo carece del mearo de técnicas de pintura y tinturado, por el cual se analizó el proceso que normalmente venía manejando y se implementó un proceso de pintura durante el ensamble del producto.

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE CORTE DE MADERA					
	<p>Proceso Siluetado de madera</p>	<p>Aspectos críticos identificados</p> <p>A través del taller de muestras, se observaron problemas en las proporciones de las cucharas ya que no existe un elemento de verificación de medidas o plantillado</p>	<p>Mejoramiento</p> <p>Se realizó una plantilla, adaptando medidas antropométricas de la cuchara según su uso y tamaño.</p>	<p>Herramientas y Equipos Requeridos.</p> <p>Carton industrial</p> <p>Exacto</p> <p>Tijeras</p> <p>Caladora manual</p>	
					