

REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

**MUNICIPIO
CAJAMARCA**

- **Calceta de Platano**

1. HERRAMIENTAS, EQUIPO, INSUMOS

Herramientas, equipos, insumos y elementos de seguridad industrial recomendados para elaborar productos en calceta de plátano.

1.1. Herramientas y Equipos

- Mesón de madera
- Butacas
- Prensa
- Lima metálica,(afilador de cuchillos)
- Prensa en forma de C
- Metro
- Tijeras
- Agujas de arria y agujas capoteras
- Molde de madera y plantillas acordes con el diseño a trabajar
- Maso de goma
- Cepillo de cerdas suaves

1.2. Insumos

- Calceta de plátano
- Betún neutro



- Pegante amarillo

1.3. Elementos de seguridad industrial

- Gafas de protección industrial
- Tapa - boca
- Delantal

2. PROCESO PRODUCTIVO

2.1. Selección de la Materia Prima

Recolección de la materia, primero se corta el racimo de plátano, luego de esto se procede a hacer el corte del talla a 40 cm del suelo hacia arriba. Se pela el tallo y se coloca en forma vertical para que salga la savia y evitar la descomposición y se agilice el secado esto tarda 24 horas.

2.2. Deshoje de la calceta

Deshoje de la calceta con cuidado de no partirlas, se colocan boca abajo en el sol durante 3 días por un lado y 3 días por el otro lado sobre tejas de zinc a 50 cm del piso este proceso dura entre 5 y 7 días, naturales.

2.3. Selección y almacenamiento

Luego de esto se clasifican según tamaño, colores.

Se separan según sus características y se amarran de un extremo y se cuelgan en una cuerda libre de plaga y de ratones y cucarachas.

Antes de usa la caceta, se sacan los orillos o parte lateral, cuya textura es suave al tacto.



Para la minar la calceta, se coloca sobre una la superficie limpia y plana; sobre la parte exterior se pasa una piedra lisa o también se puede usar una botella gruesa y haciendo presión hacia abajo hasta aplanar la calceta. Tanto el ancho como el largo de la calceta, es determinado, dependiendo del tejido que se quiera hacer.

Recomendaciones: La calceta de plátano se debe almacenar en lugares frescos y claros, no se debe guardar enrollada, o guardarlas en bolsas, porque se corre el riesgo de descomponerse, desarrollando así moho y manchas que deterioran el material.

2.4. Terminado del producto

Los productos a base de calceta de plátano se flamean con un soplete a gas para darle un buen acabado. La llama del soplete se pasa con mucho cuidado por todo el tejido para quemar las pelusas y fibras que pueden quedar a la hora de hacer los tejidos.

También se puede dar un acabado con el betún neutro, ando un acabado más natural.