


PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA SEGÚN ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS:

ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL MODELO DE FLUJOGRAMA ANALÍTICO:

El artesano maneja un proceso de tallado con nivel de acabado alto, sin embargo carece del manejo de técnicas de pintura y tinturado, por el cual se analizó el proceso que normalmente venía manejando y se implementó un proceso de pintura durante el ensamble del producto.

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE TINTURADO					
	Proceso Tinturado de madera	Aspectos críticos identificados A través del taller de prototipado, se observaron problemas de acabados en la aplicación de pintura vinilo sobre la madera, dejando el acabado mareado.	Plan de Mejoramiento Se realizó un prototipo de prueba con un nuevo proceso de pintura con tintes vegetales.	Herramientas y Equipos Requeridos. Tintes vegetales líquidos Pinceles No 1, 2 Redondos y planos. Lijas de granos 220 y 400 Cinta de enmascarar	