



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos




CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Bolso.	Línea: Bolsos.	ESC. (Cm): 4:1 PL. 1 de 1
Nombre: Bolso ondas	Referencia:	
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique.	
Técnica: Escarmenado y peinado		

Proceso de Producción: Lavado del fique, secado del fique, tinturado del fique, peinado y escarmenado del fique, elaboracion y cosido de planchas, corte de moldes patrones, armado de piezas cosidas a maquina, terminados finales.

Observaciones:

Responsable: Esperanza Parrado Fecha: Agosto de 2.007

Referente(s)

- Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de
Dibujo y Planos
Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Bolso

Línea: Bolsos

ESC. (Cm): 4:1 PL.

Nombre: Bolso Pez

Referencia:

Oficio: Tejeduría en Fique

Materia Prima: Fique, tela sintética, tela brioni

Técnica: Peinado del fique

Proceso de Producción:

Lavado, Tinturado y secado del Fique, elaboración de las planchas, en fique peinado. Trazado del molde en el material sintético, trazado de los moldes en la plancha de fique. Costura del fique sobre el material sintético, costura de los forros y disposición de las cremalleras y herrajes

Observaciones:

Responsable: Hermana Maria Antonia Bernal

Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra
 X Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Bolso	Línea: Bolsos	ESC. (Cm): 4:1 PL.
Nombre: Bolso superficie	Referencia:	
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique, Tela sintética	
Técnica: Fique escarmenado		

Proceso de Producción:
Lavado, Tinturado y secado del Fique, elaboración de las planchas, en fique escarmenado. Trazado del molde en el material sintético, trazado de los moldes en la plancha de fique. Costura del fique sobre el material sintético, costura de los forros y disposición de las cremalleras y herrajes.

Observaciones:

Responsable: Yenny Bejarano Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

- Muestra X Línea Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos



CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Bolso	Línea: Bolsos	ESC. (Cm): 4:1	PL.
Nombre: Bolso Palmera	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique, Material sintético		
Técnica: Peinado			

Proceso de Producción:
Lavado, Tinturado y secado del Fique, elaboración de las planchas, en fique peinado. Trazado del molde en el material sintético, trazado de los moldes en la plancha de fique. Costura del fique sobre el material sintético, costura de los forros y disposición de las cremalleras y herraje.

Observaciones:

Responsable: Esmeralda Alvarez	Fecha: Agosto de 2007
--------------------------------	-----------------------

Referente(s)

Muestra
 X Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Individual	Línea: Individuales	Esc 4 1 Pl
Nombre: Individual circulos	Referencia:	
Oficio: Tejeduria en fique	Materia Prima: Fique	
Técnica: Peinado		

Proceso de Producción:

Lavado del fique, Tinturado del fique, peinado del fique, elaboracion de plancha
, patronado de moldes para costura, costura de piezas, terminado final.

Observaciones:

Responsable: Emerson Romero	Fecha: 2007/08
-----------------------------	----------------

Referente(s)

Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de
Dibujo y Planos
Técnicos





CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza Individual	Línea: Individuales	ESC. (Cm): 4 1	PL. 1
Nombre: Individual combinado	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique		
Técnica: Peinado en dos direcciones			

Proceso de Producción: Lavado de las fibras, tinturado del fique, secado, peinado del fique, cosido a maquina de las fibras, patronaje de las piezas componentes, armado de las piezas acabados finales.

Observaciones:

Responsable: Luz Dary Guasaquillo Fecha: Agosto 2007

Referente(s)

- Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos





CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Individuales	Línea: Individuales	ESC. (Cm):	PL.
Nombre: Individual madera	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique, tela.		
Técnica: Escarmenado			

Proceso de Producción: Lavado de las fibras, tinturado, Escarmenado, Elaboración de planchas, cosido de las planchas, patronaje de las piezas, cosido de las piezas, acabados finales.

Observaciones:

Responsable: Marleny Manzanares Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de
Dibujo y Planos
Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Individual	Línea:	ESC. (Cm): 4:1	PL. 1 de 1
Nombre: Individual sol	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima:		
Técnica: Escarmenado y peinado			

Proceso de Producción: Lavado de la fibra de fique, tinturado de la fibra, peinado de la fibra, peinado y escarmenado, construcción de plancha, cosido de la plancha, patronado y ensamble de las piezas, acabados finales.

Observaciones:

Responsable: Emerson Romero Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos





CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Individual.	Línea: Individuales.	ESC. (Cm): 4:1 PL. 1 de 1
Nombre: Individual triangulos.	Referencia:	
Oficio: Tejeduría en fique.	Materia Prima: Fique.	
Técnica: Escarmenado.		

Proceso de Producción: Lavado del fique, tinturado del fique, Peinado y escarmenado del fique, elaboración de planchas, cosido a maquina de las planchas, modelado y patronaje de pieza, armado de piezas, acabados finales.

Observaciones:

Responsable: Jesus Cornelio Rodriguez

Fecha: agosto de 2.007

Referente(s)

Muestra
 Línea
 Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos




CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza:Sandalias	Línea: Sandalias	ESC. (Cm): 4:1	PL.
Nombre: Sandalias circulos	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en Fique	Materia Prima: Fique, Tela sintética, espuma		
Técnica:Escarmenado			

Proceso de Producción:
Lavado, Tinturado y secado del Fique, elaboración de las planchas, en fique escarmenado. Trazado del molde en el material sintético, trazado de los moldes en la plancha de fique. Costura del fique sobre el material sintético, costura de los forros en tela, disposición de la suela.

Observaciones:

Responsable:Hermana MariaAntonia Bernal Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra X Línea Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Sandalias	Línea: Sandalias	ESC. (Cm): 4:1	PL.
Nombre: Sandalias Hoja	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en Fique	Materia Prima: Fique, Tela sintética, espuma, suelas		
Técnica: Escarmenado			

Proceso de Producción: Lavado, tinturado, secado del fique. Corte de las hormas. Costura del fique sobre la tela sintética, costura de los forros sobre el fique, disposición de la suela

Observaciones:

Responsable: Luz Myriam Palomino Fecha: Agosto de 2007

Referente(s) Muestra X Línea Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Sandalias	Línea: Sandalias	ESC. (Cm): 4:1 PL. 1 de 1
Nombre: Sandalias palmera	Referencia:	
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique	
Técnica: Escarmenado		

Proceso de Producción: Lavado del fique, tinturado del fique, peinado de las fibras, cosido a maquina de las fibras, patronaje y corte de moldes, armado de las piezas, terminado final.

Observaciones:

Responsable: Gloria Burgos Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra Línea Empaque



FORMATO
Ficha de
Dibujo y Planos
Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Sandalias	Línea: Sandalias	ESC. (Cm): 4: 1 PL.
Nombre: Sandalias Serpiente	Referencia:	
Oficio: Tejeduría en fique	Materia Prima: Fique, tela sintética, suela, espuma	
Técnica: Escarmenado		

Proceso de Producción: Lavado, tinturado, secado del fique. Elaboración de las planchas en fique escarmenado, costuras del fique y la tela sintética, disposición de la suela

Observaciones:

Responsable: Ana María Angulo

Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra X Línea Empaque



FORMATO
Ficha de Dibujo y Planos Técnicos


CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Página 1 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes



Pieza: Sandalias	Línea: Sandalias	ESC. (Cm): 4:1	PL.
Nombre: Sandalias Superficie	Referencia:		
Oficio: Tejeduría en Fique	Materia Prima: Fique, tela sintética, suela, espuma		
Técnica: Escarmenado			

Proceso de Producción: Lavado, tinturado, escarmenado del fique. Elaboración de la plancha escarmenada, unión de la tela sintética con el fique mediante costuras, disposición de las franjas de tela sintética, disposición de las suelas

Observaciones:

Responsable: Francisca Baez Fecha: Agosto de 2007

Referente(s)

Muestra
 X Línea
 Empaque